CONCEPT CSAPTELEP

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Importőr: Szido Kft. 2700 Cegléd, Külső-Kátai út 41/A.
A Szido Kft. fenntartja a jogot a termék műszaki adatainak módosítására, valamint a termékek visszavonására vagy lecserélésére, minden előzetes értesítés nélkül. A gyártó folyamatosan fejleszti és korszerűsíti termékeit.

Köszönjük, hogy a Concept csaptelepet választotta!
Javasolt, hogy a szerelvények (csaptelepek) felszerelését, üzembe helyezését és javítását minden esetben megfelelő szaktudással rendelkező szakember végezze. Bízunk benne, hogy a megfelelő karbantartás mellett hosszú ideig elégedetten használja majd a megvásárolt szerelvényt. Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele merülne fel, kérjük, forduljon bizalommal a vásárlás helyszínéül szolgáló szaküzlethez.

Kérjük, hogy a vásárláskor ellenőrizze a tartozékok hiánytalan meglétét, mert távozás után reklamációt sajnos nem fogadhatunk el! A gégecső és a zuhanyfej érzékeny a mechanikai sérülésekre, ezért kérjük, hogy a vásárláskor feltétlenül ellenőrizze azok műszaki állapotát! A termék beszerelése és használatba vétele előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a Telepítési és használati utasítást!

- Az emberi fogyasztásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból nem haladhatja meg a 65 °C-ot.
- A termék ivóvíz- és használati melegvíz-rendszerekhez alkalmazható.
- Beüzemelés előtt, illetve rendszeres használat során ajánlott a csaptelep és a rendszer átöblítése.
- Az első használat előtt legalább 10–10 percig javasolt hideg és meleg vízzel átmosni a rendszert.
- Hosszabb ideig tartó használaton kívüli állapot után legalább 1–2 liter víz kiengedése szükséges.
- Az átöblítés során kifolyó vizet ivásra vagy ételkészítésre nem ajánlott felhasználni.
- Meleg víz használata esetén fokozottabb anyagkioldódás fordulhat elő, ezért iváshoz és főzéshez elsősorban hideg víz használata javasolt.
- A csatlakoztatáshoz kizárólag engedélyezett flexibilis bekötőcsövek használhatók.
- A csaptelep élettartamának megőrzése érdekében ajánlott ivóvízszűrő beépítése 60–90 mikron szűrési finomsággal.

Flexibilis bekötőcsövek

- Flexibilis bekötőcső esetén a vízhőmérséklet legfeljebb 80 °C lehet.
- Alkalmazási terület: ivóvíz- és használati melegvíz-hálózatok.
- Üzembe helyezés előtt a rendszert legalább 1 napig vízzel feltöltve kell tartani.
- Az öblítővizet nem szabad fogyasztási célra felhasználni.
- Az első hetekben átmeneti íz- és szaghatás jelentkezhet, illetve fokozott baktériumszaporodás vagy klórigény is előfordulhat. Ez rendszeres átöblítéssel csökkenthető.

Forrázásvédelem

A forrázás elleni védelemmel ellátott termékeknél a funkció gyárilag nincs automatikusan beállítva.

A fogantyú eltávolítását követően a forrázásvédelmi gyűrű segítségével szabályozható a melegvíz maximális nyitási tartománya.

A beállítást minden esetben az adott rendszer paramétereihez és az egyéni felhasználási igényekhez kell igazítani.

A CSAPTELEP MŰKÖDÉSE

Egykaros csaptelepek

A kart teljesen lefelé nyomva a csaptelep zárt állapotban van. A kar felemelésével szabályozható a víz mennyisége. Jobbra forgatva hidegebb, balra forgatva melegebb víz érhető el.

Amennyiben a fali csaptelephez olyan kiegészítő csatlakozik, amely külön képes elzárni a víz útját - például nyomógombos kézizuhany –, ajánlott visszacsapó szelep beépítése mind a hideg-, mind a melegvíz-oldalon.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

- Üzemi nyomás: 1-5 bar
- Ajánlott üzemi nyomás: 2-5 bar
- Ajánlott melegvíz-hőmérséklet: 45-65 °C
- A hideg- és melegvíz-oldali nyomás lehetőleg azonos legyen.

A csaptelep lezárását követően rövid ideig előfordulhat enyhe vízcsöpögés a kifolyóból vagy a zuhanyfejből. Ez normális jelenségnek tekinthető, amennyiben rövid időn belül megszűnik. Ha a csöpögés tartósan fennáll, javasolt kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálattal.

TISZTÍTÁSI ÉS FERTŐTLENÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A hosszú élettartam és a kifogástalan megjelenés megőrzése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi ajánlásokat.

A tisztításhoz és fertőtlenítéshez alkalmazott vegyszereknek meg kell felelniük az aktuális jogszabályi előírásoknak.

Ajánlott tisztítási módszerek

- Citromsav alapú vagy kímélő tisztítószerek használata ajánlott.
- A termék tisztításához puha kendő vagy nem karcoló szivacs használható.
- A vízkőfoltok kialakulása megelőzhető, ha használat után szárazra törli a felületet.

- Tisztítás után a terméket bő vízzel alaposan le kell öblíteni.
- A perlátor rendszeres vízkőtelenítése javasolt.

Nem ajánlott tisztítószerek és eszközök

- Sósav- vagy hangyasavtartalmú vízkőoldók
- Klórtartalmú fehérítőszerek
- Erős ipari tisztítószerek
- Foszforsav alapú mosószerek
- Dörzshatású tisztítóeszközök és súrolószerek


A tisztítószert ne közvetlenül a csaptelepre permetezze, hanem egy puha kendőre vigye fel. A nem megfelelő tisztítás maradandó felületi sérülést vagy a mechanikus alkatrészek hibás működését okozhatja.
Korábban sérült felületeken az agresszív tisztítószerek tovább gyorsíthatják az anyag romlását.
Környezetbarát tisztítószerek használata ajánlott.


Perlátor


A perlátort ajánlott havonta tisztítani, vízkőteleníteni és fertőtleníteni.
Ha a csaptelepből kifolyó vízmennyiség csökkenését észleli, akkor a perlátor tisztítása szükségessé vált. Tisztításhoz a perlátort szerelje le, és öblítse át! Ha a perlátortisztítás nem eredményez javulást, kérje szakember segítségét!
A perlátor működése során aeroszol képződik, ezért fokozott legionella-kockázat esetén – különösen egészségügyi intézményekben – alkalmazása körültekintést igényel.


FONTOS TUDNIVALÓK


A szerelvény rendszeres, használat utáni áttörlésével hosszabb ideig megőrizhető annak eredeti állapota és esztétikai megjelenése.
Nem krómozott felületek esetén a gyártási technológia, az alapanyag tulajdonságai, valamint a fényviszonyok következtében idővel enyhe elszíneződés előfordulhat.
Felhívjuk figyelmét, hogy a nem megfelelő tisztításból vagy az ápolási útmutató be nem tartásából eredő károkra a garancia nem terjed ki.
Amennyiben a csaptelep felszerelési helyén a hőmérséklet 0°C alá süllyed, akkor a csaptelepet leszerelt
állapotban vízmentesíteni kell, hogy a vízcseppek a kerámia betétből is eltűnjenek.



2
4
6
1
3
5
MAX 80°C
65°
C
OK



7
735mm
3bar
12L/min
MAX 80°C
65°
C
OK
OK
5bar
3bar
MIN
1bar
MA
X
5bar


1
2
3
4
5
6
MAX 80°C
65°
OK


235mm
3bar
12L/min
MAX 80°C
65°
OK
OK
5bar
3bar
MIN
1bar
MA
X
5bar


2
4
1
3
5


MAX 80°C
65°C
OK
+
OK
3bar
3bar
MAX
5bar


H
C
MAX 80°C
65°
C
OK
5bar
3bar
1bar
OK
MIN
MA
X
3bar
12L/min